

Breitbandportal Bayern

Gemeinde Baiern

Übersicht über die derzeitige Breitband-Nutzung und gemeldeten Bedarf

Erstellt am: 06.04.2009

Zuständig als Breitbandpate

Stefan Heller

Mail: info@heller-bau.de

Tel: 08093-852

Engerling 2

85625 Baiern

Übersicht Gemeinde Baiern

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	31	31	5
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	56	56	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	87	
ISDN	87	
DSL	67	unter 0,5: 16 0,5 bis 1: 45 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
		unter 0,5: 0

Sonstiges	0	0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Übersicht der Ortsteile Baiern

- Antholing
- Berganger
- Einhaus
- Engerling
- Feuerreit
- Frauenbründl
- Gailling
- Großesterndorf
- Großrohrsdorf
- Haus
- Hochreit
- Hub
- Jakobsbaiern
- Kleinesterndorf
- Kleinrohrsdorf
- Köhlbründl
- Kreithann
- Kulbing
- Lindach
- Moos
- Netterndorf
- Öd
- Pfleg
- Piusheim
- Schnurr
- Stroblberg
- Waslmühle
- Weidach
- Weiher
- Weiterskirchen
- Westerndorf



- Witting

Ortsteil Antholing

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	7	7	0
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	13	13	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	20	
ISDN	20	
DSL	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Ortsteil Berganger

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	10	10	0
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	18	18	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	28	
ISDN	28	
DSL	28	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 28 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Ortsteil Einhaus

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Engerling

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Feuerreit

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Frauenbründl

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Gailling

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Großesterndorf

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	2	2	0
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	3	3	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen
Telefon-Modem:	5
ISDN	5
DSL	5 unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0
WiMAX	0
GSM/UMTS	0
Kabel	0
Satellit	0
Standleitung	0 unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0



		1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Ortsteil Großrohrsdorf

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Haus

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Hochreit

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Hub

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Jakobsbaiern

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Kleinsterndorf

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Kleinrohrsdorf

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Köhlbründl

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Kreithann

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Kulbing

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	2	2	0
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	1	1	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen
Telefon-Modem:	3



ISDN	3	
DSL	3	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 2 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Ortsteil Lindach

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Moos

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Netterndorf

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	5	5	5
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	11	11	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	16	
ISDN	16	
DSL	16	unter 0,5: 16 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Begründung für erhöhten Bedarf in Unternehmen, Landwirtschaftlichen Betrieben, öffentlichen Einrichtungen

- 3 bis 6 MBit/s: "Ingenieurbüro für CAD Anwendungen"
- 3 bis 6 MBit/s: "Ingenieurbüro für CAD Anwendungen"
- 3 bis 6 MBit/s: "Ingenieurbüro für CAD Anwendungen"
- 3 bis 6 MBit/s: "Ingenieurbüro für CAD Anwendungen"
- 3 bis 6 MBit/s: "Ingenieurbüro für CAD Anwendungen"

Ortsteil Öd

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Pflög

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Piusheim

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	5	5	0
Landwirtschaftliche Betriebe	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen	0	0	0
Haushalte	10	10	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	15	
ISDN	15	
DSL	15	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 15 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Ortsteil Schnurr

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Stroblberg

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Waslmühle

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Weidach

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Weiher

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Weiterskirchen

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Westerndorf

Keine Meldungen erfasst

Ortsteil Witting

Keine Meldungen erfasst

Unternehmen in Bayern

Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Unternehmen	31	31	5

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	31	
ISDN	31	
DSL	24	unter 0,5: 5 0,5 bis 1: 17 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	



WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	
Bedarf	5	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 5 6 bis 10: 0 über 10: 0

Landwirtschaftliche Betriebe in Bayern

Keine Meldungen erfasst

Öffentliche Einrichtungen in Bayern


Keine Meldungen erfasst

Haushalte in Bayern


Nutzer	Meldungen	Unterversorgt (<1 MBit)	Erhöhter Bedarf
Haushalte	56	56	0

Derzeitige Technologie (Mehrfachnennung möglich)	Meldungen	
Telefon-Modem:	56	
ISDN	56	
DSL	43	unter 0,5: 11 0,5 bis 1: 28 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
WLAN	0	
WiMAX	0	
GSM/UMTS	0	
Kabel	0	
Satellit	0	
Standleitung	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Sonstiges	0	unter 0,5: 0 0,5 bis 1: 0 1 bis 3: 0 3 bis 6: 0 6 bis 10: 0 über 10: 0
Kein Internet	0	

Baiern: Unterversorgte Nutzer




Baiern: Erhöhter Bedarf



Geodaten: © Bayer. Vermessungsverwaltung powered by IHK-GIS

Baiern: Breitbandinfrastruktur




Kartenthemen

- HVT-Standorte
Standort HVT Telekom
- HVT-Radien
Radius 1 km
Radius 3 km
- Standorte Deutsche Funkturm GmbH (DFMG)
Standort DFMG
- Mobilfunkstandorte Vodafone
Freistehende Masten Vodafone

Hintergrundthemen

- Topografische Karte (ab M. 1:50.000 bis M. 1:10.000)
- Reg.Bez.-Grenze
- Landkreisgrenze
- Gemeindegrenze

Geodaten: © Bayer. Vermessungsverwaltung  powered by IHK-GIS 